


Dodawanie LZO

Najpierw należy sprawdzić czy substancja istnieje na liście w menu „Opcje/Lista zanieczyszczeń”

Można użyć przycisku KOBIZE LZO z oknie modułu Lakiery lub w oknie edycji emitora.

Wtedy należy wpisać CAS:



Podaj numer CAS

Wyszukiwanie na liście NMLZO KOBIZE

67-63-0

OK Anuluj

Np. oksym butan-2-onu (C_4H_9NO) oraz octan 2-metoksy-1-metyloetylu ($C_6H_{12}O_3$) należy wpisać samodzielnie po kliknięciu przycisku „Dodaj”.

Okno „Edycja listy zanieczyszczeń” jest dostępne w menu „Opcje” / „Lista zanieczyszczeń”:

Masa cząsteczkowa oraz mnożnik jest potrzebny do obliczenia sumy LZO. Można je obliczyć korzystając z kalkulatora obok pola: